



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.


문서번호 GEI-20192-0080호
 시행일자 2019. 06. 18.
 수 신 (주)대원 귀하
 참 조 이천 증포3지구 1구역 대원칸타빌 아파트 신축현장
 유 경 식 공무대리님 귀하
 제 목 신축공동주택 공기질 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 실내공기질관리법 제9조 및 동법시행규칙 제7의 규정에 의거 귀 사업장의 신축공동주택 공기질 측정 결과서 및 보고서를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

- ※ 건 명 : (주)대원 이천 증포3지구 1구역 대원칸타빌 아파트 신축현장
- ※ 첨부서류 : 신축공동주택 공기질 측정 결과서 3부.
 신축공동주택 공기질 측정 보고서 3부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소
 대표이사 김 홍 기



(우 08732) 서울특별시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3~4층
 전 화 : (02)583-0203~4(대) / 팩 스 : (02)583-4674 / 전국 대표번호 : 1544-4674/

홈페이지 : [http:// www.iged.co.kr](http://www.iged.co.kr)

[주]대원 이천 증포3지구 1구역 대원칸타빌 아파트 신축현장

신축 공동주택 공기질 측정 결과서

2019. 06.



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute Co., Ltd.

(GEII-20192-0080)

①시료채취일자	2019.06.11.		신축 공동주택 공기질 측정결과서				③시설 명칭		신축공동주택			
②시료분석기간	2019.06.11~2019.06.14.											
시공자	④상호(사업장명칭)		(주)대원 이천 증포3지구 1구역 대원칸타빌 아파트 신축현장									
	⑤소재지		경기도 이천시 증포동 345 (전화번호 : 031-635-8021)									
	⑥공동주택 현황	공급세대	세대별 규모									
			84A m ²	84B m ²	84C m ²							
	346 세대	235 세대	39 세대	72 세대								
측정자	⑦상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소				⑧성명(대표자)		김흥기			
	⑨소재지		서울시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3~4층 (전화번호 : 02-583-0203)									
	⑩시료채취자		전민철 (서명)				⑪분석책임자		진선욱 (서명)			
⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/㎥)												
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실방향	온도 (℃)	습도 (%)	폼알데하이드	톨루엔	벤젠	에틸벤젠	자일렌	스틸렌	
권고기준	-	-	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하	
1지점	2019.06.11. (13:05~14:06)	101동 1101호	남향	23.7	41.0	29.4	103.4	0.9	1.7	3.5	2.5	
2지점	2019.06.11. (13:15~14:16)	102동 202호	남동향	22.7	41.0	63.1	225.6	1.0	4.0	7.9	3.0	
3지점	2019.06.11. (14:30~15:31)	103동 1901호	남서향	22.2	43.0	43.8	89.8	0.9	3.3	7.4	2.3	
4지점	2019.06.11. (14:41~15:42)	104동 1002호	남서향	22.1	39.0	42.2	103.0	0.8	2.9	6.4	2.6	
5지점	2019.06.11. (15:50~16:50)	105동 201호	남서향	23.3	33.0	55.7	100.6	0.8	2.9	5.6	0.9	
평균						46.8	124.5	0.9	3.0	6.2	2.3	
<p>「실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2019년 06월 18일</p> <p style="text-align: right;">대표자 성명 김 흥 기 (서명 또는 인)</p>												

(이천 증포3지구 1구역 대원칸타빌 아파트) 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장명칭)	㈜ 대원	성명(대표자)	전 응 식
	주 소	경기도 이천시 증포동 348 (전화번호 : 031-635-8021)		
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모	
측정자		84A m ²	84B m ²	84C m ²
		346 세대	235 세대	39 세대
				72 세대
	상 호	(주)푸른환경산업연구소	등 록 번 호	114-86-35480
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 (전화번호:02-583-0203)		

공동주택 공기질 측정결과 (단위: µg/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1차점	2019.06.11. (13:05~14:06)	101동 1101호	남향	29.4	103.4	0.9	1.7	3.5	2.5
2차점	2019.06.11. (13:15~14:16)	102동 202호	남동향	63.1	225.6	1.0	4.0	7.9	3.0
3차점	2019.06.11. (14:30~15:31)	103동 1901호	남서향	43.8	89.8	0.9	3.3	7.4	2.3
4차점	2019.06.11. (14:41~15:42)	104동 1002호	남서향	42.2	103.0	0.8	2.9	6.4	2.6
5차점	2019.06.11. (15:50~16:50)	105동 201호	남서향	55.7	100.6	0.8	2.9	5.6	0.9
	평 균			46.8	124.5	0.9	3.0	6.2	2.3

「실내공기질 관리법」 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조 제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.


2019 년 06 월 18 일

제출자 (주)대 원 대표이사 전 응 식 (서명 또는

이천시장 귀하



이천증포 3지구 1블럭 대원칸타빌 신축공사




사진내용

라돈 및 실내공기질 측정(101동)

촬영일시

2019년 6월




사진내용

라돈 및 실내공기질 측정(102동)

촬영일시

2019년 6월

이천증포 3지구 1블럭 대원칸타빌 신축공사




사진내용

라돈 및 실내공기질 측정(103동)

촬영일시

2019년 6월




사진내용

라돈 및 실내공기질 측정(104동 1,2호)

촬영일시

2019년 6월

이천증포 3지구 1블럭 대원칸타빌 신축공사




사진내용

라돈 및 실내공기질 측정(104동 3,4호)

촬영일시

2019년 6월




사진내용

라돈 및 실내공기질 측정(105동 1,2호)

촬영일시

2019년 6월

이천증포 3지구 1블럭 대원칸타빌 신축공사



사진내용

라돈 및 실내공기질 측정(105동 3,4호)

촬영일시

2019년 6월



사진내용

라돈 및 실내공기질 측정(106동)

촬영일시

2019년 6월

이천중포 3지구 1블럭 대원칸타빌 신축공사



사진내용

라돈 및 실내공기질 측정(관리사무소)

촬영일시

2019년 6월

사진내용

촬영일시